



<b>番町遺跡表示</b>
2007年に完成してから
<b>6年経過後の写真</b>
2013年8月19日撮影
※通常のインクジェットと思われる
※通常のラミネートと思われる
※ひび割れ・変色・焼けが生じている



<b>ブロックコートにて張替</b>
2013年10月11日 張替直後撮影



<b>ブロックコート張替後から</b>
<b>10年6カ月年経過</b>
2024年3月1日 撮影
※色合い等変化なし
※ひび割れ等なし
※拭き掃除の必要もほぼない